**ELENCO MACCHINE UTENSILI**

Rif.Procedura: P0-09-01

Nome file: MR-09-04.doc rev.1

N°	Tipo di Macchina	Matricola	Anno di Costruzione	NUMERO MACCH.	Tipo di Manutenzione
1	Rettifica Interni Esterni TOS HOSTIVAR BU28	668006	1986	7	Manutenzione Autonoma Ciclica
2	Rettifica Interni Esterni CETOS HOSTIVAR BU25H	02791011	1997	6	Manutenzione Autonoma Ciclica
3	Rettifica Tangenziale STEFOR RTE 6/4	0591701	1991	9	Manutenzione a Guasto
4	Rettifica Tangenziale STEFOR RTA500	//	Anni 70	8	Manutenzione a Guasto
5	Elettroerosione a tuffo CHARMILLES ROBOFORM 200	25298	1989	12	Manutenzione Autonoma Ciclica
6	Elettroerosione a tuffo CHARMILLES ROBOFORM 200	25808	1990	14	Manutenzione Autonoma Ciclica
7	Elettroerosione a tuffo CHARMILLES ROBOFORM 22	230099	2000	13	Manutenzione Autonoma Ciclica
8	Elettroerosione a Tuffo CHARMILLES ROBOFORM 200	25617	1988	22	Manutenzione Autonoma Ciclica
9	Trapano a Colonna SUPER VALMER MOD.22	//	1982		Manutenzione a Guasto
10	Fresatrice TOS CELAKOVICE FNGJ 32K	217	1987	3	Manutenzione Autonoma Ciclica
11	Tornio CTAHKONMNOPT	09342	1984	2	Manutenzione Autonoma Ciclica
12	Tornio TOS TRECIN SUI 40	140100890974	1987	1	Manutenzione Autonoma Ciclica
13	Tornio MONO FAP 180 E A	//	1970	17	Manutenzione a Guasto
14	Seghetto MEGA BS360SA	//	2000	25	Manutenzione a Guasto
15	Seghetto F.II MAGONI	//	1985	26	Manutenzione a Guasto

NOTE:


RESP. MANUTENZIONE:

DATA

FIRMA

Passerini

09/09/2004

**ELENCO MACCHINE UTENSILI**


Rif.Procedura: P0-09-01

Nome file: MR-09-04.doc rev.1

N°	Tipo di macchina	Matricola	Anno di costruzione	NUMERO MACCH.	Tipo di Manutenzione
17	Compressore ABAC LN HP 5.5	JF33234	1996		Manutenzione a Guasto
18	Essicatore HITEMA	197	2003		Manutenzione a Guasto
19	Centro di Lavoro HURCO BMC30	BMC- 94102098BC	1998	4	Manutenzione Autonoma Ciclica
20	Centro di Lavoro ALTA VELOCITA' 20.000 GIRI MIKRON VCP 600	107.30.98.64 8	2004	5	Manutenzione Autonoma Ciclica
21	Elettroerosione a filo CHARMILLES ROBOFIL 330F	390109	1998	11	Manutenzione Autonoma Ciclica
22	Elettroerosione a filo CHARMILLES ROBOFIL 240		2004	10	Manutenzione Autonoma Ciclica
23	Lappatrice SUNNEN MBB 1660-02	2WL 94490	1998	18	Manutenzione a Guasto
24	Affilatrice BIEMME 2BM26	1653 - 89	1989		Manutenzione a Guasto
25	Mola TOMMASI E BONETTI T05S	92598	1999		Manutenzione a Guasto
26	Foratrice edm GENSPARK	M0085430900	2000	19	Manutenzione a Guasto
25	Elettroerosione a filo CHARMILLES 240	920406	2001	20	Manutenzione Autonoma Ciclica
26	TORNIO CN BOMAC AUTRONIC 210	100107	2001	21	Manutenzione Autonoma Ciclica
27	Presetting EROWA cnc per attrezzature di precisione	1104	1993		Manutenzione a Guasto
	<b>Tipo di macchina</b>	<b>Matricola</b>	<b>Anno di costruzione</b>	<b>NUMERO MACCH.</b>	<b>Tipo di Manutenzione</b>
29	RETTIFICA FAVRETTO MA 75 PER PROFILI ED ESTERNI A	04355	2003	23	Manutenzione autonoma

NOTE:

<b>RESP. MANUTENZIONE:</b>	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b>
Passerini	09/09/2004	

**ELENCO MACCHINE UTENSILI**

Rif.Procedura: P0-09-01

Nome file: MR-09-04.doc rev.1

	CNC				
30	RETTIFICA SENZA CENTRI GIUSTINA FASCIA MOLA 250	38/85	1985	24	Manutenzione a guasto
31	COMPRESSORE A VITE ALUP HP 15	271227	2003		Manutenzione a Guasto
32	Forno a muffola 1.100° 200X300X550	//	1998		Manutenzione a guasto
33	Forno a muffola 1.100° 250X250X350	//	1997		Manutenzione a guasto
34	Forno a muffola 1.100° 200X300X550	//	1986		Manutenzione a guasto
35	Forno a muffola 1.100° 120X200X320	//	1998		Manutenzione a guasto
36	Forno a muffola 1.100° 120X200X320	//	1995		Manutenzione a guasto
37	Postazione n°1 Assemblaggio / lucidatura lappatura con apparecchiatura ad ultrasuoni	//	2000	15	//
38	Postazione n°2 Assemblaggio / lucidatura lappatura con apparecchiatura ad ultrasuoni	//	2003	16	//
39	Rettifica Tangenziale ALPHA		1990	27	Manutenzione a guasto
40	Centro di misura 3D cnc Global "PERFORMANCE" con modulo di controllo completo di ingranaggi cilindrici ,elicoidali ed interfaccia cad D E A	GLOA000348	2006		Manutenzione a guasto

NOTE:

RESP. MANUTENZIONE:

Passerini

DATA

09/09/2004

FIRMA